



# Plan de fabrication

## Les Barrettes



Vue du dessus



Vue en coupe

Trait de scie pour  
solder l'amorce de  
cire sur la partie  
inférieure de la  
barrette

