


# PLAN DE FABRICATION

## Les assemblages

Face O  
Rainure en haut


Face P  
rainure en haut

Assemblage  
Fond de ruche  
vis + colle



Face N  
rainure en haut

## La ventilation



Découpe du fond de ruche  
avec mise en place d'un  
morceau de tôle déployée  
en inox (agrafé sur le dessus)

